

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧【森町内】

該当施設名	町名	路線名	箇所名	事業主体名	集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	対策予定年度
飯田幼稚園	森町	(主)袋井春野線	森町飯田	静岡県	幼稚園側の歩道にガードレールがないため危険	ガードレールの設置	R1完了
一宮幼稚園	森町	(主)掛川天竜線	森町一宮①	静岡県	幼稚園前の交差点、交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない	歩行者溜まりの設置	R1完了
一宮幼稚園	森町	(主)掛川天竜線	森町一宮②	静岡県	交通量が多く、信号機はあるが危険である	横断歩道部の舗装が痛んでいるため、舗装補修を行い、合わせて横断歩道再設置	R1完了
園田幼稚園	森町	(主)焼津森線	森町谷中	静岡県	交通量が多く歩道がない。路側帯も狭い	両側区画線引き直し・定期的な除草	R1完了
一宮幼稚園	森町	町道一宮・パイロット2号線	森町一宮①	静岡県警察	見通しがよいためか、スピードを出して走る車両が多く危険である	横断歩道及び停止線の引き直し	R1完了
一宮幼稚園	森町	町道一宮・パイロット2号線	森町一宮②	静岡県警察	幼稚園前の交差点、交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない	町道箇所の土撤去	R1完了
飯田幼稚園	森町	町道中飯田線	森町飯田	森町	狭い道だが、スピードを出す車両が多い	「生活道路につき徐行」などの看板を設置する	R2完了
飯田幼稚園	森町	町道栗倉・飯田線	森町飯田	森町	歩道がなく、カーブ手前で1列で歩いても危険	区画線及びグリーン帯の引き直し	R1完了
ときわ保育園	森町	町道森原田線	森町向天方	森町	天森橋に向かう途中の見通しのよくない交差点	外側線を設置し、交差点の明確化を図る	R3完了